
✦ ตัวอย่างสินค้า


ขนาด ๒ x ๒ c.m. (ทองจิ้ม)


ขนาด ๒.๕ x ๒.๕ c.m. (ทองจิ้ม)



ขนาด ๓.๓ x ๓.๔ c.m.


ขนาด ๓.๔ x ๓.๕ c.m.


ขนาด ๔ x ๔ c.m.


ขนาด ๔ x ๔.๕ c.m.


✦ มีบริการผลิตตามขนาดที่ต้องการ ✦
และบริการจัดส่ง



✦ ธนศักดิ์ทองคำเปลว ✦

ที่อยู่ ๓๑/๒ ม.๑ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐

คุณสวลี : ๐๘๙ - ๔๕๙ - ๕๕๕๒
www.thanasakgoldleaf.com



ธนศักดิ์ทองคำเปลว

Thanasak Goldleaf

ธนศักดิ์ทองคำเปลว ผลิตจำหน่ายทองคำเปลวแท้
๑๐๐% มากกว่า ๓๐ ปี

โทร. ๐๘๙ - ๔๕๙ - ๕๕๕๒
www.thanasakgoldleaf.com

ธนศักดิ์ทองคำเปลว

ธนศักดิ์ทองคำเปลว ผลิตจำหน่ายทองคำเปลวแท้ ๑๐๐% มากว่า ๓๐ ปี ใช้ในงานต่างๆ เช่น ปิดทองพระอุโบสถ, พระพุทธรูป, เหรียญพระต่างๆ, ปิดทองฝังลูกนิมิตร, ศาลพระภูมิ, ศาลเจ้า ตลอดจนงานศิลป์, หัตถกรรม, ภาพศิลปะ, หัวโขน, งานแกะสลักไม้, เฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าจำนวนมาก เช่น วัด, โรงงาน, โรงหล่อพระ, ร้านสังฆภัณฑ์ ปลีกและส่งกว่าร้อยแห่ง ทั้งใน และ ต่างประเทศเราใส่ใจในคุณภาพของสินค้าทุกชิ้นที่เรา จัดจำหน่าย รับประกันสินค้า มีบริการจัดส่ง หากท่านสนใจ ติดต่อได้ที่เบอร์ ๐๘๙ - ๔๕๙ - ๕๕๕๒


ขั้นตอนการทำทองคำเปลว

นำทองคำที่รีดแล้วมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กโดยประมาณ หรือที่เราเรียกว่า **"การรอนทอง"** โดยการใส่ทองแต่ละครั้งจะใช้ทองคำหนัก ๒ บาท หลังจากรอนเสร็จก็จะนำทองมาแบ่งเป็น ๒ ส่วนเท่าๆ กัน





นำทองที่แบ่งแล้วมาใส่กระดาษที่มีขนาด ๔ "x ๔ " ซึ่งลักษณะกระดาษจะมี ความมันและลื่น โดยวางชิ้นทองไว้ตรงกลางกระดาษซ้อนกันไปเรื่อยๆ จนครบโดยแต่ละด้านของกระดาษจะวางหน้าบนและหน้าล่าง ข้างละประมาณ ๑๐๐ แผ่น



จากนั้น ก็จะนำทองที่ใส่ในกระดาษแก้วหรือที่เรียกว่า **"กุบ"** ไปบรรจุใส่ซองหนังที่รัดไว้พอดีกับกระดาษกุบ จากนั้นก็จะนำไปตี ซึ่งการตีนั้นฆ้อนที่ตีจะมีลักษณะเป็นทองเหลือง โดยมีหินอ่อนที่หน้าบนจะเรียบ ซึ่งหินจะมีลักษณะรูปก้อนสี่เหลี่ยม หนักประมาณ ๓๐๐ กิโลกรัม ไว้เป็นฐานรองตี





หลังจากตีกุบเสร็จ ซึ่งจะได้ขนาดประมาณ ๕ x ๕ เซนติเมตร ก็จะนำมาเปลี่ยนใส่กระดาษที่ขนาด ๖"x ๖" หรือที่เรียกว่า **"ฝัก"** ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกุบ แต่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่า จากนั้นก็จะนำไปตีอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้น





เมื่อได้ทองที่ตีเสร็จแล้ว ก็จะไปเปลี่ยนถ่ายใส่กระดาษสา หรือที่เรียกว่า **"กระดาษดาม"** ก่อนที่จะนำไปตัดตามขนาดชิ้นงานที่ลูกค้าสั่ง



